

Для выполнения чертежей установлены по ГОСТ 3450-49 следующие форматы листов:

Обозначение	<i>a0</i>	<i>a1</i>	<i>a2</i>	<i>a3</i>	<i>a4</i>	<i>a5</i>	<i>a6</i>
Формат после обрезки в мм	814×1152	576×814	407×576	288×407	203×288	144×203	101×144

В учебной практике форматом *a0* пользуются сравнительно редко. Чаще пользуются форматом *a1*. Чертежи могут выполняться и на меньших форматах, получаемых путём деления формата *a1* на части.

Для изображения предметов удлинённой формы разрешается брать листы, получаемые увеличением нормальных форматов вдоль длинной стороны в 1,5; 2; 2,5; 3 и т. д. раза (фиг. 24, а), а также увеличением короткой стороны в 1,5; 2,5; 3; 3,5 и т. д. раза (фиг. 24, б).

Внутри формата наносится рамка на расстоянии не более 10 мм от грани формата (в практике п

